

# MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE EAGLE

## CODIGO

### DESCRIPCIÓN:

Máscara de diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemaduras y abrasión. Casco provisto con filtro automático de oscurecimiento solar. Incluye un arnés de cabeza de regulable especial (arriba y abajo). La Máscara contiene celdas de alto rendimiento. Los filtros auto-oscurer de UV/IR de rendimiento ultra, brindan una completa protección para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura, incluso en lugares muy iluminados.

### CARACTERÍSTICAS:

Máscara provista con filtro automático de oscurecimiento solar en conformidad completa con CE (EN 166/ EN 175 / EN 379), Control de oscuridad 9-13.

Estado claro 3/4

Tiempo de oscurecimiento: 0.000015 segundos

Cambio (Oscuro/Claro) Ajustable.

Sensibilidad. Ajustable.

Hecho de polipropileno.

Protección UV IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.

Protección total de rostro. La máscara de soldar posee un casquete regulable gravitacional el cual reduce el peso del mismo sobre su cabeza.

### NUEVAS FUNCIONES

Pueden ser seleccionadas las funciones "Soldado" / "Esmerilado". La sensibilidad del uso es ajustable lo cual es más cómodo para el usuario. Regulación ambidiestra.

### APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Industria en General.



### MODO DE USO:

Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro. Además, revise los lentes de cubierta externa e interna y el cuadro de retención de lentes frontal.

Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de daños por uso anterior. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente antes de ser usada de nuevo para evitar lesiones severas a los usuarios.

Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que la máscara esté sellada lo más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de su rostro. Acomode el ángulo de esta en la posición baja, hasta encontrar la posición perfecta para desarrollar su actividad.

### ATENCIÓN:

Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes. La Máscara Fotosensible Eagle no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos proyectado a gran velocidad.

No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara, las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo y el usuario quedará expuesto de sufrir lesiones y daños.

No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara. Use la máscara sólo en las siguientes temperaturas: -5° C a +55° C (23° F a 131° F).

Temperatura de resguardo: -20° C a + 70° C (-4° F a 158° F). Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades. No utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes. Evite golpes en la máscara, esto podría dañar el producto.

### CERTIFICACIONES:

CE (EN 166/ EN 175 / EN 379)