


GUANTE POLIÉSTER COBERTURA PU

EN 388



4131



AR 2036

**TALLES 6 al 11**

DESCRIPCIÓN

El guante PU2101, confeccionado con base de poliéster y recubierto en poliuretano, ha sido diseñado para brindar una excelente sensibilidad táctil y confort prolongado, ideal para tareas que requieren precisión en entornos con exigencias mecánicas y condiciones de manipulación exigentes. Su estructura fina y liviana facilita el trabajo en operaciones de instalación, montaje o clasificación de piezas pequeñas, manteniendo firmeza y seguridad en cada movimiento.

Gracias a su recubrimiento microcelular, el guante permite una absorción eficiente de la transpiración, mientras que su textura abierta optimiza la ventilación de la mano, proporcionando una experiencia ergonómica incluso durante jornadas extensas. Su forma anatómica y buen ajuste favorecen la agilidad y reducen la fatiga muscular, lo que lo convierte en una opción confiable para procesos operativos de precisión, especialmente en sectores donde se combinan variables como suciedad, componentes delicados y ritmos intensos de trabajo.

Su diseño libre de componentes agresivos y su desempeño confiable lo hacen apto para ambientes técnicos donde se prioriza la combinación entre protección, agilidad y confort, características clave en múltiples segmentos industriales..

PROPIEDADES Y TECNOLOGÍAS



Grados de protección según Norma
EN 388: 4131



3: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)



4 : RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)



1: RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (1-4)



1: RESISTENCIA A LOS CORTES (1-5)

APLICACIONES

- Industria mecánica.
- Instalación de piezas pequeñas.
- Electrónica.
- Manipulación de microprocesadores.
- Industria farmacéutica y cosmética.
- Recolección de frutas.

ALMACENAJE Y LIMPIEZA

- Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz y la humedad.
- Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a utilizarlos.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
- No exponer a altas temperaturas.
- Comprobar periódicamente si los guantes presenten roturas.

PRESENTACIÓN

- 12 Pares / Bolsa.
- 120 Pares / Caja.